

## Bestyrelsen BB-2 informere

Flere boliger har oplevet, at deres Varmeunit ikke har kunnet leverer varmt vand og varme til boligen.

Vi har fået afklaret problemet, det er ikke vores anlæg i boligerne der har fejlet, problemet stammer fra Høje Taastrup Fjernvarme forsyning.

Der har i perioder været trykfald i forsyningsanlægget fra Høje Taastrup Fjernvarme, som har medført at vores anlæg ikke har fået tilført Fjernvarme, og vores anlæg har derfor ikke kunnet levere varme og varmt vand til boligen som det skal.

Yderligere information, og ved fremtidige udfald, kan du være heldig at der er skrevet om det her:

<http://www.htf.dk/serviceinformation>

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

## Bestyrelsen BB-2 informere

Flere boliger har oplevet, at deres Varmeunit ikke har kunnet leverer varmt vand og varme til boligen.

Vi har fået afklaret problemet, det er ikke vores anlæg i boligerne der har fejlet, problemet stammer fra Høje Taastrup Fjernvarme forsyning.

Der har i perioder været trykfald i forsyningsanlægget fra Høje Taastrup Fjernvarme, som har medført at vores anlæg ikke har fået tilført Fjernvarme, og vores anlæg har derfor ikke kunnet levere varme og varmt vand til boligen som det skal.

Yderligere information, og ved fremtidige udfald, kan du være heldig at der er skrevet om det her:

<http://www.htf.dk/serviceinformation>

Med venlig hilsen

Bestyrelsen